



Fot. 1. Wejście do kościoła - zachodnia ściana nawy



Fot. 2. Północna ściana nawy i prezbiterium kościoła


Wetex



Fot. 3. Wschodnia ściana kościoła prezbiterium, zakrystii i plebania



Fot. 4. Wschodnia ściana kościoła prezbiterium



Fot. 5. Południowa ściana nawy kościoła i kaplica



Fot. 6. Kaplica po południowej stronie kościoła



Fot. 7. Północna ściana prezbiterium i nawy kościoła



Fot. 8. Północna ściana prezbiterium kościoła



Fot. 9. Południowa ściana prezbiterium kościoła i kaplica



Fot. 10. Południowa ściana prezbiterium kościoła



Fot. 11. Wykop I od strony północnej fundamentów nawy i prezbiterium kościoła [12]



Fot. 12. Wykop II od strony wschodniej fundamentu prezbiterium kościoła [12]